Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública
Subdirecció General de Protecció de la Salut
Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000

Informe de valoració documental

Data 11/12/2023 **Hora d'inici:** 13:30h **Hora final:** 14:35h

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

RESIDÈNCIA ELS CIRERERS SL

Nom establiment	**DNI/NIF/NIE**
RESIDÈNCIA ELS CIRERERS SL	B17685967

Domicili establiment

AFORES S/N

Municipi	**Codi Postal**	**Telèfon**	**Adreça de correu electrònic**
VILADEMULS	17218	972 49 81 49	residencia@cirerers.com

Autorització / Registre

RSIPAC: 50.05286/CAT RGSEAA: - ROESB: - ALTRES: -

Activitat/s inspeccionada/des

Gestió de la prevenció de la legionel·losi en el sistema d'ACS i aigua freda.

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: ☒ no ☐ sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

Motiu/s de l'actuació

- Motiu de la inspecció: Seguiment documental telemàtic (Núm. d'acta/informe del que es fa el seguiment: GI2301123984-1).

Inspector

Cognoms i nom: V[redacted]

Signatura Inspector:



En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, [redacted]el. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquest informe d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Relat dels fets i recull d'observacions

FETS

En data 2 de novembre de 2023 es du a terme la inspecció sanitària del sistema d'ACS i aigua freda de la Residència els Cireres de Vilademuls. Com a conclusions de l'acta d'inspecció se'ls va requerir la documentació següent:

En el termini de 15 dies heu d'enviar a l'adreça de correu electrònic anterior la següent documentació:

1. Els resultats de les analítiques post-neteja i desinfecció del circuit.

Es rep un correu electrònic per part de la direcció de l'establiment a data 3 de novembre on s'adjunten les analítiques requerides en l'acta d'inspecció. Reviso les analítiques:

- Legionella. Adjunto document:

Punt de mostreig	Data	Referencia	Resultats	Mostra recollida per
Dutxa habitació 16 (ACS)	05/10/2023	C23XN071	No detectada	CECAM

- Analítica de l'aigua. Adjunto document:

Tipus	Data	Punt de mostreig	Referencia	Resultats	Mostra recollida per
Aigua de xarxa (ACN)	05/10/2023	Segona aixeta de la cuina	C23XN070	R. Coliforms Totals: $6{,}4x10^{1}$* Resta de resultats compleixen la norma del RD 3/2023	CECAM

**Aquest valor no compleix el RD 3/2023*

Parlo telefònicament amb el responsable de l'establiment i en manifesta que varen fer una neteja i desinfecció del dipòsit, varen recollir mostra i estan pendents de rebre els resultats.

A data 7 de desembre es rep un correu electrònic per part de la direcció de l'establiment on s'adjunten les analítiques requerides. Reviso les analítiques:

- Control superfícies. Adjunto document:

Punt de mostreig	Data	Referencia	Resultats	Mostra recollida per
Plat net	16/11/2023	C23XR361	No detectada	CECAM

- Analítica de l'aigua. Adjunto document:

Tipus	Data	Punt de mostreig	Referencia	Resultats	Mostra recollida per
Aigua de xarxa (ACN)	16/11/2023	Aixeta lavabo habitació B	C23XQ520	Resultats compleixen la norma del RD 3/2023	CECAM
Aigua de xarxa (ACN)	16/11/2023	Aixeta distribució	C23XQ522	Resultats compleixen la norma del RD 3/2023	CECAM
Aigua de xarxa (ACN)	16/11/2023	Aixeta distribució	C23XQ519	Resultats compleixen la norma del RD 3/2023	CECAM

- Analítica de l'aigua. Adjunto document:

Tipus	Data	Punt de mostreig	Referencia	Resultats	Mostra recollida per
R. microorganismes aerobis a 22ºC	04/12/2023	Aixeta lavabo habitació B	C23XS853	Detectat (< 3) Resultats compleixen la norma del RD 3/2023	CECAM

CONCLUSIONS

La documentació rebuda es revisada i queda inclosa dintre de l'actuació de la inspecció de l'establiment de l'any 2023.